


Costado de Estribor



Fuelle estanqueidad
varilla timón

Cubierta bañera

Futaba
S3010

Cuaderna 06